



Autoservizi Irpini S.p.A.
Trasporto Pubblico Extraurbano
e Funicolare di Montevergine



07 SET. 2016

AVELLINO

Avellino, _____

Prot. 04958/16

Specifica tecnica
relativa ai servizi di manutenzione, revisione ed eventuale ricostruzione radiatori.
Importo presunto annuo € 40.000,00.

Le operazioni sono :

- 1) revisione radiatore raffreddamento motore con pulizia interna ed esterna;
- 2) sostituzione massa radiante con elementi in rame;
- 3) sostituzione massa radiante intercooler;
- 4) revisione radiatore riscaldamento;
- 5) revisione radiatore sbrinatori;
- 6) revisione massa radiante condensatore aria condizionata;
- 7) riparazione vaschetta radiatore;
- 8) riparazione massa radiante;
- 9) riparazione radiatore olio idroventola.

I codici identificativi dei radiatori sono:

- Autobus. Poker corti, lunghi, 380 e 35
- Radiatore codice 4867285 (rame)
- Radiatore intercooler codice 4864151
- Autobus Domino
- Radiatore codice 504009445 (rame)
- Radiatore intercooler codice 504009444
- Autobus MY WAY
- Radiatore codice 504035181 (rame)
- Radiatore intercooler 504035192
- Autobus ARWAY
- Radiatore codice 500021187
- Radiatore intercooler 500021188
- Autobus DE SIMON
- Radiatore codice A 0025010601
- Radiatore intercooler codice A 0025011701
- Autobus BS da 01 a 07 + SAFARI
- Radiatore codice 81061010056
- Radiatore intercooler codice 81061300172
- Autobus BEULAS – CIGNUS – AYATS
- Radiatore codice 81061016480
- Radiatore intercooler codice 81061300193
- Autobus 38906 – 38907 – 38908
- Radiatore codice 81061016515



ISO 9001:2008 CERTIFICATO N. 1124

ISTITUTO
GIORDANO

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE
T.P. EXTRAURBANO SU GOMMA

Autoservizi Irpini S.p.A. con Socio Unico
Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino - Tel. 0825/2041 - FAX 0825/204217
codice fiscale e partita IVA 02237920646 - www.air-spa.it - air@air-spa.it
capitale sociale interamente versato: € 43.880.000,00 - Num. REA. CCIAA: AV144104

- Radiatore intercooler codice 810613002227
- Autobus Neoplan 1^ serie (da NP 01 a NP 05)
- Radiatore codice N 1011008998 (rame)
- Radiatore intercooler codice N 1011009001

revisione e/o sostituzione della massa dei sottosegnati elementi:

- Modulo EGR per autobus (Ayats, Beulas) codice 51081007089
- Condensatore A/C per autobus Myway codice 42471052
- Radiatore idroventola per autobus Beulas codice 81056010017
- Scambiatore di calore per autobus Poker e 380 codice voith 53097514
- Revisione standard radiatori-sbrinatori (riparazione generica):
Autobus 380 codice 93192803
Autobus Beulas codice 420202001
Autobus Cignus codice 420301031
Autobus Myway codice 98430072

Il CUT
geom. Antonio De Luca

